



SERVICE KIT TOHATSU MFS 40A / 50A

1442 kr Ex. moms

Sats med servicedelar för servicegenomgång av Tohatsu 40-50hk 4-takt 2013 & senare



SKU: 3KY-87500-0

Tags: [Tohatsu](#)

BESKRIVNING

Service sats passar följande Tohatsu modeller : MFS40A & MFS50A / samtliga modeller av Tohatsu 40 & 50hk 4-takt

Original Tohatsu reservdel : 3KY-87500-0

Innehåller delarna i listan nedan :

2st Anod 3KY-60218-0 sidoanoder till växelhuset

1st Anod 3B7-60218-1 till powertrim bracket

3st Anod 3P0-60218-0 invändiga motoranoder för motorblocket (uppe i toppen bakom plugg / lock för byte)

3st O-ring 3T5-10046-0 för anodbyten i motorn

1st Impeller 3C8-65021-2

1st Kil 332-65022-0 till impeller i vattenpumpen

1st Slitplåt 3C8-65025-0 i vattenpumpen under impellern

1st Rostfri insats 3T5-65011-0 till vattenpumphuset (insatsen i vattenpumpen som impellern går i)

1st Packning under slitplåten 3C8-65029-2

1st Packning 3T5-65018-2 ovanför slitplåten (till vattenpumphusets lock)

1st Saxpinne 951503-0325 till propellermuttern



1st Oljefilter 3BJ-07615-0

1st Pluggpackning 3R3-07406-0 till motoroljepluggen

1st Termostatpackning 3KY-01032-0 till locket på termostathuset för kontroll / inspektion av termostat

1st Dekal " Next Service Due Tohatsu Outboards " för märkning av motor efter genomförd service

3st Tändstift IKR6G8

2st Oljepluggpackning 332-60006-0 till växelhusoljepluggarna

För olja till motor köp Sierra : **18-9420-2** (ca 2,4 Liter vid byte av oljefilter , fyll upp till rätt nivå på oljestickan)

För växelhusolja köp Sierra : **18-9650-0** (ca 0,5 Liter åtgår , fyll alltid till olja kommer ur övre nivåplugg)

Tidsåtgång för service enligt ovan ca 2-3 timmar , inga specialverktyg krävs. Vid osäkerhet lämna in till auktoriserad serviceverkstad.