



RELEASEVENTIL TILL MERCURY POWERTRIM

556 kr Ex. moms

Manuell ventilskruv till Mercury / Mariner powertrim



SKU: 18-6751

Tags: [Sierra](#)

BESKRIVNING

Skruv för att frisläppa trycket i Powertrim på de flesta Mercury & Mercury tillverkade Mariner 2 & 4 takt motorer med integrerad powertrim. (inbyggd i bracket på motorn)

Ersätter Mercury / Quicksilver org nr : 893929A01, 813442A2, 813442A1, 811618A1, 811618, 812843A1, 99660A1,

Sierra nr : 18-6751

Hansen Marine nr : SIE186751

Mycket vanligt problem då motorns powertrim " sviker " & tappar trycket. Alternativt inte går upp eller ner trots att powertrim motorn fungerar.

OBS ! ventilen bör monteras av fackman då det är väldigt viktigt att alla delar av den defekta ventilen tas bort, då spetsen av ventilen brukar fastna i ventilsätet. Se till att alla bitar av ventilen & o-ringar är borttaget från powertrimmen innan den nya ventilen monteras OBS !