



TÄTNINGS SATS MERCURY 6-15HK

592 kr Ex. moms

Tätning / o-ring sats till växelhuss Mercury 6-15hk



SKU: 18-2697-1

Tags: [Sierra](#)

BESKRIVNING

Tätningssats till växelhuset på Mercury 6-15hk 1986 & senare

Ersätter Mercury / Quicksilver nr : 26-41365A3

Passar bla nedanstående modeller med lagerhållaren gängad in i växelhuset :

6hk 2-takt serienummer : A197112 & upp

8hk 2-takt serienummer : A197112 & upp

9.9hk 2-takt serienummer : A197112 & upp

10kw 2-takt serienummer : A197112 & upp

9.9hk 4-takt serienummer : G760300 & upp

10hk 2-takt sea-Pro / XR10 serienummer : D038000 & upp

15hk 2-takt serienummer : A197112 & upp

15hk 4-takt serienummer : G760300 & upp

Innehåller bla ersättningar för Mercury org nummer nedan :

Vattenpump botten : 46-42040A5 ,

Packbox : 26-41365, 26-66022, 26-821928, 26-99325, 26-42102-1,

Oljepluggspackning : 12-19183, 19643,



O-ring : 25-33145,

Vatten rörs tätning : 26-42102-1

Sierra nr : 18-2697-1

Hansen Marine nr : SIE1826971

Mallory : ersättning saknas

Duells : ersättning saknas