



## REGULATOR / LIKRIKTARE MERCURY, MFL

1895 kr Ex. moms

Likriktare / laddningsregulator 1991-2006



---

SKU: 194-5279

Tags: [CDI electronics](#)

### BESKRIVNING

Likriktare / voltregulator Mercury / Mariner de flesta modeller 30hk + **med regulator av denna typ** se bilderna

för identifikation vid osäkerhet.

Ersätter samtliga Quicksilver / Mercury originalnummer nedanstående :

815279, 815279-1, 815279-2, 815279-3, 815279-4, 815279-5, 815279T8, 815279T2, 815279T3, 815279T4, 815279T5, 815279A1, 815279A2, 815279A3, 817411, 8174111, 830179, 830179-2, 830179A1, 830179A2, 830179A3, 830179T, 854514A1, 854515, 854515T1, 856747T1, 856748, 883071A1, 883072, 8830721, 883072T, 65W-81960-00-00,

Passar bla nedanstående modeller av Mercury & Mariner motorer tillverkade av Mercury:

30hk 1995-1996 2-takt med el-start ser : 0G055314 - 0G380074

30hk 1996-1999 2-takt med el-start ser : 0G380075 - 0G589999

30hk 1998-1999 2-takt ( 3-cyl ) med el-start ser : 0G590000 - 0G760299

30hk 1999-2006 2-takt ( 3-cyl ) med el-start ser : 0G760300 - 0T979999

40hk 1991-1997 2-takt ( 4-cyl ) med el-start ser : D055048 - 0G589999

40hk 1995-1996 2-takt ( 2-cyl ) med el-start ser : 0G055314 - 0G380074

40hk 1996-1999 2-takt ( 2-cyl ) med el-start ser : 0G380075 - 0G589999

40hk 2000-2005 2-takt ( 2-cyl ) med el-start ser : 0G590000 - 0T999999



- 40hk 1997-2005 2-takt ( 3-cyl ) med el-start ser : 0G590000 - 0T999999
- 50hk 1991-1997 2-takt ( 3-cyl ) med el-start ser : D000750 - 0G589999
- 50hk 1997-2006 2-takt ( 3-cyl ) med el-start ser : 0G531301 - 0T999999
- 55hk 1992-1997 2-takt med el-start ser : 0D000750 - 0G589999
- 55hk 1998-2007 2-takt med el-start ser : 0G590000 - 0T980000
- 60hk 1991-1997 2-takt med el-start ser : D000750 - 0G589999
- 60hk 1997-2000 2-takt med el-start ser : 0G531301 - 0G833000
- 60hk 1998-2007 2-takt med el-start ser : 0G590000 - 0T980000
- 70hk 1987-1993 2-takt med 16 Ampere laddning\* ser : 0A996142 - 0D283221
- 75hk 1987-1993 2-takt med 16 Ampere laddning\* ser : 0A996142 - 0D283221
- 75hk 1994-1996 2-takt ser : 0D283222 - 0G437999
- 75hk 1996-2006 2-takt ser : 0G438000 - 1B000001
- 80hk 1994-2006 2-takt ser : 0D283222 - 1B000001
- 90hk 1992-2006 2-takt ser : 0C222000 - 1B000299
- 90hk 1993-1996 2-takt SPORT-JET ser : 0E021000 - 0E145579 ( Sportjet , jet aggregat med motorn i båten )
- 95hk 1995-1997 2-takt XR Sport Jet ser : 0E141089 - 0E315900 ( Sportjet , jet aggregat med motorn i båten )
- 100hk 1988-2000 2-takt ser : 0B209468 - 0G965520
- 115hk 1989-2006 2-takt ser : 0C100000 - 1B000001
- 120hk 1995-1996 2-takt SPORT-JET ser : 0E080400 - 0E145579 ( Sportjet , jet aggregat med motorn i båten )
- 120hk 1995-2000 2-takt XR SPORT-JET ser : 0E141089 - 0E379999 ( Sportjet , jet aggregat med motorn i båten )
- 125hk 1994-2006 2-takt ser : 0D283222 - 1B000001
- 135hk 1992-1999 2-takt ser : 0D082000 - 0G960499 ( 2st krävs till 1 motor på V6 modellerna med 40A laddning )
- 150hk 1992-1995 2-takt ser : 0D0082000 - 0G960499 ( 2st krävs till 1 motor på V6 modellerna med 40A laddning )
- 175hk 1992-2000 2-takt XRI ( EFI ) ser : 0D0082000 - 0G840500 ( 2st krävs se ovan )
- 175hk 1996-1999 2-takt ser : 0G303046 - 0G960499 ( 2st krävs se ovan )
- 175hk 1997-2005 2-takt XR2 SPORTJET ser : 0E151580 - 0E433133



200hk 1992-2000 2-takt ser : 0G303046 - 0G960499 ( 2st krävs till 1 motor på V6 modellerna med 40A laddning )

200hk 1992-1999 2-takt 2.5L EFI ser : 0D082000 - 0G840500 ( 2st krävs se ovan )

225hk 1995-2000 2-takt 2.5L EFI ser : 0D935638 - 0G569900 ( 2st krävs se ovan )

\* ej modeller med lilla 4-kantiga likriktaren utan regulator funktion

HansenMarine nr : CDI1945279

CDI Electronics nr : 194-5279

Ersätter Sierra nr : 18-5741, 18-5743

Ersätter Mallory nr : 9-17101